

Số: 965 /NĐTW - HCQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

V/v: Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán
dịch vụ sửa điều hòa khoa Gây mê hồi sức,
khoa Hồi sức tích cực, khoa Viêm gan tại
BVBNĐTW cơ sở Kim Chung

Kính gửi: - Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sửa điều hòa khoa
Gây mê hồi sức, khoa Hồi sức tích cực, khoa Viêm gan
trên địa bàn

Căn cứ tờ trình số 221/TTr-HCQT ngày 11 tháng 9 năm 2023 về việc sửa
điều hòa khoa Gây mê hồi sức, khoa Hồi sức tích cực, khoa Viêm gan tại cơ sở
Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh
viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá dịch vụ
sửa điều hòa khoa Gây mê hồi sức, khoa Hồi sức tích cực, khoa Viêm gan (theo
danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm)

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email:
hcqt@nhhd.vn, hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành
chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bàu, xã Kim Chung,
Đông Anh, Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 19 / 9 /2023

Trân trọng./.

Nơi nhận: *Hu*

- Website Bệnh viện
- Tổ xét chọn giá P. HCQT
- Lưu P.HCQT

GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
BỆNH NHIỆT ĐỚI
TRUNG ƯƠNG

Phạm Ngọc Thạch
Phạm Ngọc Thạch

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời báo giá số: 965 /NĐTW-HCQT ngày 15/9 /2023)

Stt	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
I	P419 hỏng cuộn Coil- Viêm Gan		
1	Thay thế cuộn Coil dàn lạnh FDK71KXE6F phòng P.419. Part No: SSA382F228AV.	Cái	1
2	Nhân công kiểm tra, tháo lắp, chạy Test.	Gói	1
II	Thay thế bơm nước ngưng dàn lạnh FDT160KXE6F-A0580070YK. - HSTC		
1	Thay thế bơm nước ngưng dàn lạnh FDT160KXE6F-A0580070YK. Part No: PJF451A002A.	Cái	1
2	Nhân công kiểm tra, tháo lắp, chạy Test.	Gói	1
III	Sửa chữa đường ống nước ngưng AHU1.		
1	Ống nước D48	m	52
2	Ống nước D27	m	8
3	Bảo ôn ống nước D48 dày 13mm	m	57
4	Bảo ôn ống nước D28 dày 13mm	m	10
5	Cút ống nước D48	Cái	6
6	Cút ống nước D27	Cái	10
7	Chếch ống nước D48	Cái	2
8	Chếch ống nước D34	Cái	2
9	Chếch ống nước D27	Cái	9
10	Y ống nước D48	Cái	9
11	T ống nước 48	Cái	4
12	T ống nước 27	Cái	10
13	Măng xông ống nước D27	Cái	12
14	Côn thu ống nước D48/D27	Cái	8
15	Côn thu ống nước D48/D34	Cái	2
16	Keo dán ống uPVC (Tuýp to).	Tuýp	5
17	Đai ống nước (Lắp bổ sung)	Cái	10
18	Ty ren M6	m	10
19	Nở đạn M6	Con	50
20	Ecu + Long đen M6	Bộ	50
21	Nhân công vệ sinh đường ống từ các mặt lạnh ra trực ống chính.	Gói	1
IV	Thay thế bơm nước ngưng, vòng bi quạt dàn lạnh FDUM90KXE6F-A13800310HK		
1	Thay thế bơm nước ngưng dàn lạnh FDUM90KXE6F-A13800310HK Part No: SSA451A012/C.	Cái	1
2	Nhân công thay vòng bi Motor quạt dàn lạnh, tháo lắp, chạy Test.	Gói	1
V	sửa chữa Motor quạt dàn nóng FDC450KXZE1-A77700750MF		
1	Sửa chữa lắp đặt để motor quạt dàn nóng. Model: FDC450KXZE1 Serial: A77700750MF.	Cái	1